



GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN


Magdalena Vélez Quiroz


Mieles Mieles Gino

Parroquia Abdón Calderón



Ubicación de la Parroquia Abdón Calderón






Quebrada de Guillen



Situación de las líneas eléctricas,
teniendo en cuenta río Chico.



Las líneas eléctrica se han extendido
próximo a los ríos, esto provoca diferente
riesgos de inundación.





Gracias

Magdalena Vélez Quiroz
Mieles Mieles Gino

mvelez@utm.edu.ec

<http://geoportal.utm.edu.ec/>

